



© Blom Kartta Oy, 2015

HALIKON SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSINVENTOINNIN PÄIVITYS

21.9.2021

luomus
ARKKITEHTUURISTUDIO

www.arkkitehtuuristudioluomus.fi / eero@arkkitehtuuristudioluomus.fi / 0442046211

SISÄLLYSLUETTELO

1. Arvoluokitusten selitykset, sivu 3
2. Inventointikohteiden esittely
 - Vääpelin talo, sivu 4
 - Kapteenin talo, sivu 5
 - Korjausverstaas, sivu 6
 - Välskärin talo, sivu 7
 - Lepola, sivut 8-9
 - Ruokailukatos, sivu 10
 - Toivola, sivut 11-12
 - Kasvihuone, sivu 13
 - Uutela, sivu 14
 - Talousrakennus, sivu 15
 - Pihakellari, sivu 16
 - Rauhala, sivu 17
 - Lämpökeskus/Pesula, sivu 18
 - Konehalli, sivu 19
 - Vesitorni, sivu 20
 - Sauna- ja autotallirakennus, sivu 21
 - Autotalli, sivu 22
 - Puutarhavarasto, sivu 23
 - Puutarhan huoltorakennus, sivu 24
 - Hallintorakennus, sivu 25
 - Öljysäiliö, sivu 26
 - Teollisuusrakennus, sivu 27
 - Tyynelän tila, sivu 28
3. Liitteet
 - Kartta inventointikohteista

ARVOLUOKITUSTEN SELITYKSET

Ei arvotusta

Kohteella ei ole historiallisia, maisemallisia, rakennustaiteellisia tai muita esteettisiä arvoja.

Historiallinen

Kohteella on tunnettu historia. Kohteella on vain vähän vanhoja, säilyneitä rakennusosia, eikä mitään merkittäviä maisemallisia, rakennustaiteellisia tai muita esteettisiä arvoja.

Maisemallinen

Kohteella on tunnettu historia. Kohde on usein osa suurempaa kokonaisuutta. Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa ja/tai uudet kerrostumat ovat sopusuhtaisia. Kohteessa on jossain määrin maisemallisia, rakennustaiteellisia ja/tai muita esteettisiä arvoja

Paikallinen

Kohde on paikallishistoriaan liittyvä. Kohde on yleensä osa suurempaa kokonaisuutta. Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa, jonkin verran säilyneitä rakennusosia ja uudet kerrostumat ovat sopusuhtaisia. Kohteessa on merkittäviä maisemallisia, rakennustaiteellisia ja/tai muita esteettisiä arvoja.

Seudullinen

Kohde on osa suurempaa maisemallista tai historiallista kokonaisuutta. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisenä, siinä on runsaasti säilyneitä rakennusosia ja vähäiset uudet kerrostumat ovat sopusuhtaisia. Kohteessa on merkittäviä maisemallisia, rakennustaiteellisia ja/tai muita esteettisiä arvoja.

Valtakunnallinen

Kohde on erittäin merkittävä ja antikvaarisesti erittäin hyvin säilynyt omalle ajalleen tyypillinen kokonaisuus, jota ei riko myöhempien aikojen häiritsevä rakentaminen. Kohteisiin luetaan kaikki valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009 sekä kokonaisuudet, jotka täyttävät valtakunnallisen kulttuuriympäristön kriteerit, mutta eivät ole RKY:ssä.

Alla olevissa inventointikorteissa on esitetty yksittäisten kohteiden arvoluokitus. Halikon sairaalan alue on kokonaisuutena seudullisesti merkittävä.

KOHDE 1

VÄÄPELIN TALO

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Asuinrakennus, paritalo
Rakentamisajankohta	1800-luku
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/On

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Luonnonkivi
Runko	Hirsi
Ulkooverhous	Vaakalauta
Katon muoto	Harjakatto
Kuistin kattomuoto	Pulpettikatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Vääpelin talo oli alun perin päällystön asuinrakennus vuonna 1883 Märynummelle perustetulla tarkka-ampujien reservikasarmilla. Pataljoonan toiminnan loppuessa vuonna 1901 rakennus jäi käyttämättömäksi Halikon piirimielisairaalan perustamiseen asti (1926). (Pöry 2007)

Eristyispiirteet: Rakennus on yksi sairaala-alueen vanhimpia. Rakennus on historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas. Rakennus edustaa 1800-luvun rakennusperintöä. Rakennus on melko hyvin säilynyt, myös alkuperäisiä detaljeja on säilynyt. (Pöry 2007)



KOHDE 2

KAPTEENIN TALO

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Asuinrakennus
Rakentamisajankohta	1800-luku
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/On

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Luonnonkivi
Runko	Hirsi
Ulkoverhous	Vaakalauta
Katon muoto	Harjakatto
Kuistin kattomuoto	Aumakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Tarkka-ampujien reservikasarmi perustettiin vuonna 1883 Märynummelle. Kapteenin talo toimi päällystön asuinrakennuksena. Vuodesta 1901 rakennus oli käyttämättömänä tarkka-ampumapataljoonan lakkauttamisen jälkeen. Vuonna 1926 perustettiin Halikon piirimielisairaala. Sairaaloiminnon alussa rakennuksessa oli isännöitsijän asunto, talouskonttori ja konemestarin asunto. (Pöry 2007)

Eristyispiirteet: Rakennus on sairaala-alueen vanhimpia ja historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas. Rakennus edustaa 1800-luvun rakennusperintöä.. (Pöry 2007)



KOHDE 3

KORJAUSVERSTAS

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Sairaalarakennus
Rakentamisajankohta	1800-luku, 1925
Alkuperäinen käyttö	Sauna, pesutupa, juhlasali
Nykyinen käyttö	Puutyöverstas
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosluku	1(+1)
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/On

Rungon muoto	L-mallinen
Perustukset	Luonnonkivi
Runko	Hirsi
Ulkooverhous	Vaakalauta, yläosa pystylauta
Katon muoto	Harjakatto
Kuistin kattomuoto	Aumakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Vuonna 1926 perustettiin Halikon piirimielisairaala. Entistä reservikomppanian arestihuonetta laajentamalla tai uudelleen rakentamalla rakennettiin sairaalan sauna ja pesutuparakennus. 1931 pesula siirtyi muualle ja rakennus muutettiin juhlasaliksi ja asunnoiksi. (Pöyry 2007)

Eristyispiirteet: Rakennus on sairaala-alueen vanhimpia ja historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas. Rakennus edustaa 1800-luvun rakennusperintöä. laajennukset on tehty vanhan tyyliksi. (Pöyry 2007)



Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Asuinrakennus
Rakentamisajankohta	1800-luku, 1925
Alkuperäinen käyttö	Keittiö
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/On/On

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Luonnonkivi
Runko	Hirsi
Ulkooverhaus	Vaakalauta, yläosa pystylauta
Katon muoto	Harjakatto
Kuistin kattomuoto	Parvekkeet yläpuolella
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Vuonna 1926 perustettiin Halikon piirimielisairaala. Entistä reservikomppanian ”artell bygnadia” laajentamalla tai uudelleen rakentamalla rakennettiin sairaalan keittiörakennus. Keittiörakennuksen kellariin tehtiin uusi maitohuone huuhtelu- ja jäähdytysaltainen 1930- luvun alkupuolella Uuden keittiörakennuksen valmistuttua 1938 muutettiin vanha keittiö alilääkäreiden paritaloksi, jolloin rakennettiin rakennuksen länsisivulle lasikuistit. (Pöry 2007)

Eristyispiirteet: Rakennuksella on ollut monia käyttötarkoituksia ja siinä on runsaasti kerroksellisuutta. (Pöry 2007)



KOHDE 5

LEPOLA

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Ullakko/Kellari/Kuisti	On/On/Ei
Rakennustyyppi	Sairaalarakennus	Rungon muoto	U-mallinen
Rakentamisajankohta	1925, 1938	Perustukset	Luonnonkivi
Alkuperäinen käyttö	Sairaalarakennus (miestalo)	Runko	Tiili
Nykyinen käyttö	Toiminut vastaanottokeskuksena syksystä 2015 syksyyn 2021	Ulkoerous	Rappaus
Suunnittelija	Arkkitehti Axel Mörne	Katon muoto	Aumakatto
Kerroskoko	3	Katemateriaali	Pelti
Rakennushistoria:	Miestalo on ensimmäinen varsinainen sairaalarakennus. Rakennusta on korotettu 3. kerroksella 1938. (Pöry 2007)		
Eristyspiirteet:	Rakennus edustaa 1900-luvun sairaalarakennusten rakennusperintöä. Alkuperäinen pääsisäänkäynti on sairaala-alueen laajennuttua ja sisääntulotien vaihdettua paikkaa jäänyt rakennuksen takapuolelle. (Pöry 2007)		






Pääsisäänkäynnin porrashuone



Pääsisäänkäynnin porrashuone




Pääsisäänkäynnin porrashuone



Porraskaide



Takapuolen sisäänkäynnin sisäportti



Rakennuksen päädyn porrashuone



Aulatilat

KOHDE 6

RUOKAILUKATOS

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Paviljonki
Rakentamisajankohta	1925
Alkuperäinen käyttö	Ruokailukatos
Nykyinen käyttö	Paviljonki
Suunnittelija	Arkkitehti Axel Mörne
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Betoni
Runko	Puu
Katon muoto	Aumakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Ei suojeluarvoa

Rakennushistoria: Paviljonki rakennettiin potilaiden ruokailukatokseksi 1928. Katos on sittemmin rakennettu täysin uudestaan vanhan mallin mukaisesti. (Pöry 2007)

Eristyspiirteet: Koristeellisuus (Pöry 2007)



Osoite Märyntie 1, Halikko

Rakennustyyppi Sairaalarakennus

Rakentamisajankohta 1931, pk 1979

Alkuperäinen käyttö Sairaalarakennus (naistalo)

Nykyinen käyttö Potilasrakennus

Suunnittelija Arkkitehti Axel Mörne

Kerrosluke 4

Ullakko/Kellari/Kuisti On/On/Ei

Rungon muoto U-mallinen

Perustukset Luonnonkivi+betoni

Runko Tiili

Ulkoerho Rappaus

Katon muoto Aumakatto

Katemateriaali Pelti

Arvoluokitus Seudullisesti arvokas

Rakennushistoria: Sairaalan käytyä ahtaaksi yhdeksän kunnan liittyttyä hankkeeseen mukaan päätettiin rakentaa 120 potilaalle uusi potilasrakennus. Siihen sijoituivat naisosastot. Naistalon pohjakerroksessa olivat kattilahuone ja halkovaja, keskusvarasto, saunoja ja työverstaaita sekä pesula. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat lääkärin ja ylihoitajan kansliat sekä potilashuoneet rauhattomille sairaille. Toinen kerros oli rauhallisimpia potilaita varten ja kolmannessa kerroksessa olivat hoitajattarien asuinhuoneet. Sinne sijoitettiin myös alilääkärin ja ylihoitajattaren huoneistot. (Pöyry 2007)

Eristyispiirteet: Punaiset massalattiat olivat uutta, sekä pattereiden sijoittaminen kattoon. Pääsisäänkäynti korostuu muusta rakennuksesta ja talon päissä ulosvedot. Rappukäytävät on tehty pyöreiksi ulospäin. (Pöyry 2007)






Pääsisäänkäynnin porrashuone



Pääsisäänkäynnin porrashuone




Pääsisäänkäynnin porrashuone



Rakennuksen päädyn porrashuone



Rakennuksen päädyn porrashuone



Rakennuksen päädyn porrashuone

KOHDE 8

KASVIHUONE

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Kasvihuone
Rakentamisajankohta	1930
Alkuperäinen käyttö	Kasvihuone
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Luonnonkivi
Runko	Teräs, tiili
Ulkoverhous	Rappaus
Katon muoto	Harjakatto
Kuistin kattomuoto	Parvekkeet yläpuolella
Katemateriaali	Pelti, lasi
Arvoluokitus	Historiallisesti arvokas

Rakennushistoria: Halikon piirimielisairaalassa tuotettiin potilaille ja henkilökunnalle tarvittava ravinto mahdollisuuksien mukaan itse sairaala-alueella. Kasvihuone rakennettiin 1930 ja sitä laajennettiin toisella ”siivellä” 1936. Rakennuksen keskellä on sisäänkäynti ja työtila. (Pöyry 2007)

Eristyispiirteet: Rakennustyyppinä melko harvinainen. Kasvihuone on upotettu maahan siten että kasvualustan korkeus on samalla tasolla ympäröivän maanpinnan kanssa ja huoltokäytävä sekä keskellä sijaitseva työtila alempana. (Pöyry 2007)



KOHDE 9

UUTELA

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Suorakaide
Rakennustyyppi	Sairaalarakennus	Perustukset	Luonnonkivi
Rakentamisajankohta	1931, pk 1979	Runko	Tiili
Alkuperäinen käyttö	Hoitohenkilökunnan asuntola	Ulkooverhous	Rappaus
Nykyinen käyttö	Lastenpsykiatria, kokoustilat	Katon muoto	Harjakatto
Suunnittelija	Arkkitehti Aulis Kalma	Katemateriaali	Pelti
Kerrosluku	3	Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/On/Ei		
Rakennushistoria:	Sairaalan laajentuessa hoitajien asuinoloihin kaivattiin parannusta ja rakennettiin uusi 3- kerroksinen asuntolarakennus. Rakennus muutettiin 1985 vastaanotto-osastoksi.(Pöry 2007)		
Eristyspiirteet:	Funktionalistinen arkkitehtuuri. (Pöry 2007)		



KOHDE 10

TALOUSRAKENNUS

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Sairaalarakennus
Rakentamisajankohta	1938, pk: 1979, 1982, 1986
Alkuperäinen käyttö	Keittiö+asuntola
Nykyinen käyttö	Varasto
Suunnittelija	Arkkitehti Aulis Kalma
Kerros-luku	3

Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/Ei
Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Luonnonkivi+betoni
Runko	Tiili
Ulkoerho	Rappaus
Katon muoto	Harjakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Alun perin 2-kerroksisen rakennuksen pohjakerrokseen rakennettiin keittiö ja varastosuojia, ylempään kerrokseen palvelusväen asuntoja ja ruokailuhuoneita. Rakennukseen on rakennettu kolmas kerros 1953, jossa sijaitsi henkilökunnan asuntoja. (Pöyry 2007)

Eristyksiirteet: Funktionalistinen arkkitehtuuri on hyvin säilynyt. (Pöyry 2007)



KOHDE 11

PIHAKELLARI

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Maakellari
Rakentamisajankohta	1936
Alkuperäinen käyttö	Kellari
Nykyinen käyttö	Varasto
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosuku	1

Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/Ei
Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Betoni
Runko	Betoni, tiili
Ulkoerho	Ei
Katon muoto	Harjakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Maisemallisesti arvokas

Rakennushistoria: Rakennettu sairaalan talouskellariksi keittiö-rakennuksen viereen. 1938 rakennettiin uusi keittiö hieman kauemmaksi kellarista. (Pöyry 2007)

Eristyspiirteet: Säilynyt alkuperäisessä asussaan. (Pöyry 2007)



KOHDE 20

RAUHALA

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Sairaalarakennus
Rakentamisajankohta	1958
Alkuperäinen käyttö	Sairaalarakennus
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Arkkitehti Into Pyykkö
Kerrosluku	3
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/On/Ei

Rungon muoto	L-mallinen
Perustukset	Betoni
Runko	Betoni
Ulkooverhous	Punatiili
Katon muoto	Harjakatto/Pulpettikatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas

Rakennushistoria: Rakennus on ollut käyttämättömänä yli 10 vuotta.

Eristyspiirteet: Osa alueen punatiilirakentamisen kerrostumaa.



KOHDE 21

LÄMPÖKESKUS/PESULA

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Talousrakennus
Rakentamisajankohta	1958, laaj. -68, -91, -00, -02
Alkuperäinen käyttö	Lämpökeskus ja pesula
Nykyinen käyttö	Lämpökeskus, tekn.työtila, varasto
Suunnittelija	Arkkitehti Into Pyykkö
Kerrosluku	2
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei

Rungon muoto	Monimuotoinen
Perustukset	Betoni
Runko	Betoni
Ulkooverhous	Punatiili
Katon muoto	Pulpettikatto / Harjakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Maisemallisesti arvokas

Rakennushistoria: Rakennusta on laajennettu vuosina 1968, 1991, 2000 ja 2002. Lisäksi rakennuksessa on tehty sisäisiä muutostöitä vuonna 1984.

Eristyspiirteet: -



KOHDE 22

KONEHALLI

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Suorakaide
Rakennustyyppi	Varastorakennus	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	2005	Runko	Teräsrunko
Alkuperäinen käyttö	Varastorakennus	Ulkoeristys	Profiilipelti
Nykyinen käyttö	Varastorakennus	Katon muoto	Harjakatto
Suunnittelija	Arkkitehti Harri Aho	Katemateriaali	Pelti
Kerrosluvu	1	Arvoluokitus	Ei suojeluarvoa
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei		
Rakennushistoria:	Rakennettu tulipalossa tuhoutuneen vanhan varastorakennuksen tilalle vuonna 2005.		
Eristyispiirteet:	-		



KOHDE 23

VESITORNI

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Pyöreä
Rakennustyyppi	Vesitorni	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	1952	Runko	Betoni
Alkuperäinen käyttö	Vesitorni	Ulkoverhous	Rappaus
Nykyinen käyttö	Vesitorni	Katon muoto	Tasakatto
Suunnittelija	Arkkitehti Lauri Pajamies	Katemateriaali	Pelti
Kerrosluku	1	Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei		
Rakennushistoria:	-		
Eristyispiirteet:	-		



Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Suorakaide
Rakennustyyppi	Talousrakennus	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	1962, muutostyöt 1983	Runko	Tiili
Alkuperäinen käyttö	Sauna- ja autotallirakennus	Ulkooverhous	Punatiili
Nykyinen käyttö	Sos.tilat, autotalli, varavoimalaitos	Katon muoto	Pulpettikatto
Suunnittelija	Arkkitehti Into Pyykkö	Katemateriaali	Pelti
Kerrosuku	1	Arvoluokitus	Maisemallisesti arvokas
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei		
Rakennushistoria:	Vuonna 1983 saunatilat muutettiin ulkomiesten sosiaalitiloiksi ja yhteen autotalleista tehtiin varavoimalaitos.		
Eristyispiirteet:	Osa alueen punatiilirakentamisen kerrostumaa.		



KOHDE 25


AUTOTALLI

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Autotalli
Rakentamisajankohta	1966
Alkuperäinen käyttö	Autotalli
Nykyinen käyttö	Autotalli
Suunnittelija	Reino Turklin
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei

Rakennushistoria: -

Eristyispiirteet: -

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Betoni
Runko	Betoni
Ulkooverhous	Pelti, Minerit, Parawell
Katon muoto	Pulpettikatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Ei suojeluarvoa



KOHDE 26

PUUTARHAVARASTO

Osoite	Märyntie 1, Halikko
Rakennustyyppi	Varastorakennus
Rakentamisajankohta	1937
Alkuperäinen käyttö	Varastorakennus
Nykyinen käyttö	Ei käytössä
Suunnittelija	Ei tiedossa
Kerrosuku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/Ei

Rakennushistoria: -

Eristyispiirteet: -

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Betoni
Runko	Puu
Ulkoverhous	Pystylautaverhous
Katon muoto	Harjakatto
Katemateriaali	Pelti
Arvaluokitus	Maisemallisesti arvokas



KOHDE 27

PUUTARHAN HUOLTORAKENNUS

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Suorakaide
Rakennustyyppi	Huoltorakennus	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	1952, laajennettu 1989	Runko	Tiili
Alkuperäinen käyttö	Puutarhan huoltorakennus	Ulkooverhous	Rappaus
Nykyinen käyttö	Varasto	Katon muoto	Harjakatto
Suunnittelija	Aarne Ahtola, laaj. Veijo Välimäki	Katemateriaali	Tiili (vanha osa) / Pelti (laajennus)
Kerrosluku	1	Arvoluokitus	Maisemallisesti arvokas
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/On/Ei		

Rakennushistoria: Rakennusta on laajennettu vuonna 1989. Huoltorakennuksen yhteydessä olleet kasvihuoneet on purettu.

Eristyispiirteet: -



KOHDE 29

HALLINTORAKENNUS

Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Monimuotoinen
Rakennustyyppi	Hallintorakennus	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	1974	Runko	Betoni
Alkuperäinen käyttö	Hallintorakennus	Ulkooverhous	Punatiili
Nykyinen käyttö	Arkisto, liikuntasali, tekn.tiloja	Katon muoto	Tasakatto
Suunnittelija	Arkkitehti Into Pyykkö	Katemateriaali	Huopakate
Kerrosluku	2	Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei		
Rakennushistoria:	-		
Eristyispiirteet:	Parhaiten säilynyt osa alueen punatiilirakentamisen kerrostumaa.		



Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Pyöreä
Rakennustyyppi	Öljysäiliö	Perustukset	Betoni
Rakentamisajankohta	1976	Runko	Betoni
Alkuperäinen käyttö	Öljysäiliö	Ulkooverhous	Pelti / Betoni (sokkeli)
Nykyinen käyttö	Öljysäiliö	Katon muoto	Kupoli
Suunnittelija	Arkkitehtitoimisto Reino Koivula	Katemateriaali	Pelti
Kerrosuku	1	Arvoluokitus	Ei suojeluarvoa
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei		
Rakennushistoria:	-		
Eristyispiirteet:	-		



KOHDE 31

TEOLLISUUSRAKENNUS

Osoite	Sipiläntie 2
Rakennustyyppi	Teollisuusrakennus
Rakentamisajankohta	1974
Alkuperäinen käyttö	Terapiahalli
Nykyinen käyttö	Teollisuusrakennus
Suunnittelija	Tapio Pinnola
Kerrosluku	1
Ullakko/Kellari/Kuisti	Ei/Ei/Ei

Rungon muoto	Suorakaide
Perustukset	Betoni
Runko	Puu
Ulkooverhous	Pelti
Katon muoto	Pulpettikatto
Katemateriaali	Pelti
Arvoluokitus	Ei suojeluarvoa

Rakennushistoria: Rakennus siirtyi sairaalan omistukseen vuonna 1980. Terapiatyö hallissa aloitettiin vuonna 1975. Rakennuksen omistajuus siirtyi sairaalalta yksityiselle yritykselle vuonna 2002.

Eristyispiirteet: -



Osoite	Märyntie 1, Halikko	Rungon muoto	Suorakaide (asuinrak.)
Rakennustyyppi	Asuinrakennus + talousrakennuksia	Perustukset	Luonnokivi (asuinrak.)
Rakentamisajankohta	1800-luku, 1912 (asuinrak.)	Runko	Hirsi (asuinrak.)
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus + talousrakennuksia	Ulkooverhous	Pystylautaverhous (asuinrak.)
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus + talousrakennuksia	Katon muoto	Harjakatto (asuinrak.)
Suunnittelija	Ei tiedossa	Kuistin kattomuoto	Harjakatto (asuinrak.)
Kerrosluku	1 (asuinrak.)	Katemateriaali	Pelti (asuinrak.)
Ullakko/Kellari/Kuisti	On/Ei/On	Arvoluokitus	Paikallisesti arvokas (1800-luvun ja 1900-luvun alun rakennuskanta)

Rakennushistoria: Maakellari 1800-luvulta, liiteri 1880, varasto/puusepänverstas 1800-1900 -luvun vaihteesta, asuinrakennus 1912, talli-navetta-heinävaja 1912, savusauna 1912. Asuinrakennus on käytössä ja sitä on peruskorjattu viimeksi 2000-luvun alkupuolella.

Eristyispiirteet: Kivijalka maalattu punaiseksi, koristelistä päädyssä kattokolmion alapuolella.



